PROFIL

DE BAIGNADE

Plage de L'ÎLE RENOTE



CARACTÉRISTIQUES

Nom de la zone de baignade : L'Île Renote

Commune: Trégastel / Département: Côtes-d'Armor Population permanente de la commune : 2 412 habitants Population estivale de la commune: 12 000 personnes

Personne responsable : Maire de Trégastel Fréquentation: 100 à 500 personnes/jour

Dates de surveillance : pas de surveillance

Autres activités: aucune

Localisation du point de suivi ARS: X = 222712 m Y = 6879180 m

LOCALISATION DE LA ZONE DE BAIGNADE

ÉQUIPEMENTS

Accès aux animaux du 1er/06 au 30/09



















EN CAS

D'URGENCE

APPELEZ

LE 112



INVENTAIRE DES SOURCES DE

Conditions Évaluation du Actions Localisation du risque Nombre météorologiques associées défavorables Sources locales potentielles de faible impact

POLLUTION POTENTIELLES ET RISQUES ASSOCIÉS

DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PLAGE



LÉGENDE

Point de prélèvement pour analyse

Réseau Eaux Usées

OUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE

CLASSEMENT

La qualité est évaluée en prenant en compte 4 années

Année	2018	2019	2020	2021	2022
Classement	Exc.	Exc.	Exc.	Bon.	Exc.

Exc.: excellente / Bon.: bonne / Suff.: suffisante / Insuf.: Insuffisante

qualité excellente

Gestion préventive du risque sanitaire

Si un risque sanitaire est constaté ou pressenti, une interdiction temporaire de baignade est prononcée par arrêté municipal. Des analyses sont réalisées avant réouverture.

Fermeture de la baignade

Au cours des quatre dernières années, la baignade n'a fait l'objet d'aucune fermeture et n'a pas été concernée par un épisode de pollution à court terme.

Il n'y a pas de présence d'espèces phytoplanctoniques menaçant la santé ou la sécurité des baigneurs (suivi réalisé

La plage peut être momentanément touchée par des proliférations d'algues.

Evolution de la qualité de l'eau

La qualité de l'eau de baignade est excellente et le risque de déclassement est très faible.



Selon la nouvelle Directive 2006/7/CE, le profil n'a pas besoin d'être révisé à moins d'un déclassement, c'est-à-dire d'une baisse de qualité de l'eau de baignade.



